



OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM  
URAD ŽUPANA

---

**SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU  
V OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM**

Gačnikova pot 5  
2390 Ravne na Koroškem

Številka: 843-0002/2015-4

Datum: 20. 5. 2015

**SKLEPI 2. TERENSKEGA OGLEDA, 20. 05. 2015**

- Sklep 1.1: Člani SPV smo si ogledali pot od hiše **Tolsti vrh 83a** do šole Prežihovega Voranca na Čečovju oz. do najbližjega avtobusnega postajališča, ki je pri Gostilni Brigita in ugotovili, da pot poteka najprej po občinski nekategorizirani makadamski cesti in nato po lokalni asfaltirani cesti LC 350 131 in da ob nobeni ni pločnika in tudi ne prehoda za pešce. Na podlagi tega smo ocenili, da je pot **NEVARNA**, saj ni zagotovljene varnosti za šolarja.
- Sklep 1.2: Člani SPV smo si ogledali pot od hiše **Tolsti vrh 85d** do šole Prežihovega Voranca na Čečovju oz. do najbližjega avtobusnega postajališča in ugotovili, da pot poteka po lokalni cesti LC 350 131 in da ob njej ni pločnika in tudi ne prehoda za pešce. Na podlagi tega smo ocenili, da je pot **NEVARNA**, saj ni zagotovljene varnosti za šolarja.
- Sklep 1.3: Člani SPV smo si ogledali pot od hiše **Tolsti vrh 54** do šole Prežihovega Voranca na Čečovju oz. do najbližjega avtobusnega postajališča in ugotovili, da pot poteka po lokalni cesti LC 078 131 in da ob njej ni pločnika. Do avtobusnega postajališča mora tudi prečkati lokalno cesto LC 350 131, kjer tudi ni prehoda za pešce. Na podlagi ogleda smo ocenili, da je pot **NEVARNA**, saj ni zagotovljene varnosti za šolarja.
- Sklep 1.4: Člani SPV smo si ogledali pot od hiše **Stražišče 14** do šole Prežihovega Voranca na Čečovju oz. do najbližjega avtobusnega postajališča in ugotovili, da pot (ko se vrača iz šole) poteka po lokalni cesti LC 350 131 in da ob njej ni pločnika in tudi ne prehoda za pešce. Na podlagi tega smo ocenili, da je pot **NEVARNA**, saj ni zagotovljene varnosti za šolarja.
- Sklep 1.5: Člani SPV smo si ogledali pot od hiše **Stražišče 30** do šole Prežihovega Voranca na Čečovju oz. do najbližjega avtobusnega postajališča in ugotovili, da pot poteka po gozdni cesti ali po občinski cesti JP 850 911 in da ob cestah ni pločnika. Na podlagi tega smo ocenili, da je pot **NEVARNA**, saj ni zagotovljene varnosti za šolarja.
- Sklep 1.6: Člani SPV smo si ogledali pot od hiše **Brdinje 43** do šole v Kotljah oz. do najbližjega avtobusnega postajališča in ugotovili, da pot poteka najprej cca 100m po gozdni cesti, ki vodi samo do treh hiš in je pregledna, nato pa po pešpoti (kolesarski stezi) ob regionalni cesti do Kotelj. Tam prečka regionalno cesto na prehodu za pešce in nato po pločniku hodi do šole. Na podlagi teh ugotovitev smo ocenili, da je pot **VARNA**.
- Sklep 1.7: Člani SPV smo si ogledali pot od hiše **Brdinje 49a** do šole v Kotljah in ugotovili, da pot poteka najprej cca 100m po makadamski cesti - ulici, nato pa po pešpoti (kolesarski stezi) ob regionalni cesti do Kotelj. Tam prečka regionalno cesto na prehodu za pešce in nato po pločniku hodi do šole. Na podlagi teh ugotovitev smo ocenili, da je pot **VARNA**.



**OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM**  
**URAD ŽUPANA**

---

- Sklep 1.8: Člani SPV smo si ogledali pot od hiše **Brdinje 47b** do šole v Kotljah in ugotovili, da pot poteka najprej nekaj metrov po makadamski cesti - ulici, nato bi moral šolar do pešpoti prehoditi cca 100m ob regionalni cesti Kotlje-Slovenj Gradec, kjer ni pločnika ali pešpoti. Na podlagi teh ugotovitev smo ocenili, da je pot **NEVARNA**.
- Sklep 1.9: Člani SPV smo si ogledali pot od hiše **Podgora 32b** do šole v Kotljah in ugotovili, da pot poteka lahko poteka po občinski cesti LC 350 171 ali po JP 850 831 in nato po LC 350 101. Nobena od teh cest ni varna za šolarja, saj nobena ni v celoti opremljena s pločnikom in prehodi za pešce. Na podlagi teh ugotovitev smo ocenili, da je pot **NEVARNA**.
- Sklep 1.10: Člani SPV smo si ogledali pot od hiše **Podgora 41** do šole v Kotljah in ugotovili, da pot poteka lahko poteka po občinski cesti LC 350 171 ali po JP 850 831 in nato po LC 350 101. Nobena od teh cest ni varna za šolarja, saj nobena ni v celoti opremljena s pločnikom in prehodi za pešce. Na podlagi teh ugotovitev smo ocenili, da je pot **NEVARNA**.
- Sklep 1.11: Člani SPV smo si ogledali pot od hiše **Preški vrh 13c** do šole Prežihov Voranc na Čečovju in ugotovili, da pot poteka najprej po makadamski cesti, nato po občinski cesti JP 850 841 in nato po lokalni cesti LC 350 101. Ker nobena od cest nima pločnika in prehodov za pešce, smo na podlagi ugotovitev ocenili, da je pot **NEVARNA**.
- Sklep 1.12: Člani SPV smo si ogledali pot od hiše **Preški vrh 19b** do šole Prežihov Voranc na Čečovju in ugotovili, da pot poteka najprej po gozdni cesti, nato po občinski cesti JP 850 871 in nato po lokalni cesti LC 350 101. Ker nobena od cest nima pločnika in prehodov za pešce, smo na podlagi ugotovitev ocenili, da je pot **NEVARNA**.
- Sklep 1.13: Člani SPV smo si ogledali šolske poti v naselju **Tolsti vrh (Dobrije II)** in ugotovljamo, da je bil na glavni cesti Dravograd-Ravne urejen prehod za pešce in avtobusni postajališči in da je vstopanje in izstopanje na avtobus varno. Ugotovljamo pa, da je stanje na občinskih cestah v naselju ostalo nespremenjeno in da cesti JP 850 061 in JP 850 381, po katerih šolarji pridejo do avtobusa, nimata pločnika. Zato ocenjujemo, da je šolska pot **NEVARNA**.
- Sklep 2.1: Člani SPV smo si ogledali lokacijo pri Gostilni Brigita v Strojnski reki, kjer avtobus ustavlja in potniki vstopajo in izstopajo. Ugotovili smo, da je v danih razmerah kolikor je mogoče poskrbljeno za varno vstopanje in izstopanje, da pa avtobus ustavlja na cesti ali pa na privatnem zemljišču. Zato predlagamo županu, da občinska uprava v svoje plane uvrsti ureditev avtobusnega postajališča in prehoda za pešce v okolici Gostilne Brigita in s tem pripomore k varnosti otrok in vseh ostalih udeležencev v prometu.
- Sklep 2.2: Člani SPV smo si ogledali občinsko cesto LC 350 131 mimo hiše Zelen Breg 2. Ugotovili smo, da je cesta tik ob hiši in da po njej poteka promet brez omejitev. Ugotovili smo, da je nižje ob cesti postavljen prometni znak, ki omejuje hitrost na 40 km/h, da pa znak razveljavi prvo križišče. Zato člani predlagamo, da se znak dopolni z dopolnilno tablo, kjer bo navedena dolžina omejitve. Enako predlagamo z nasprotne strani.
- Sklep 2.3: Člani SPV smo si ogledali javna parkirišča pred Upravno enoto na Čečovju in ugotovili, da so parkirišča široka 2.3m. To pa je premalo, da bi bila vozila lahko pravilno parkirana, temveč stojijo čez črte. Zaradi tega prihaja do



**OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM**  
**URAD ŽUPANA**

---

nepravilnega parkiranja. Županu zato predlagamo, da se v planu del predvidi nov izris parkirišča, ki bo usklajen z aktualno zakonodajo.

Sklep 2.4.1: Člani SPV smo si ogledali cesto pri OŠ Koroški Jeklarji na Javorniku in ugotovili, da je na izvozu na cesto JP 850 611, na V strani šole, nasproti bloka Javornik 30, narisana talna oznaka STOP, manjka pa prometni znak. Na podlagi ugotovljenega člani predlagamo županu, da odredi postavitve prometnega znaka II-2 »Ustavi«.

Sklep 2.4.2: Člani SPV smo si ogledali cesto pri OŠ Koroški Jeklarji na Javorniku in ugotovili, da je v križišču cest JP 850 611 in LZ 350 071 ovirana preglednost zaradi predmetov, naloženih na zelenici pri bloku Javornik 60, kjer firma Gračič d.o.o. izvaja fasaderska dela. Predsednica bo opozorila izvajalca teh del.

**mag. Jelka Klemenc**  
*predsednica SPVCP*

---